

## USB ドライバのインストール方法(Windows Me をお使いの場合)

2004 年 6 月 4 日  
日本無線株式会社

1. ダウンロードした「usbdrv100.exe」を実行し、ドライバファイルを任意の場所に解凍します。  
例) C:\¥WINDOWS¥デスクトップ

尚、本インストール手順書では上記場所(デスクトップ)に解凍した場合を例に説明致します。

2. AH-J3003S とパソコンを USB 接続します。


接続を行うと、パソコンのディスプレイに「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が表示され、インストールが開始されます。



3. 「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)」を選択し、「次へ」をクリックします。




4. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)」及び「検索場所の指定」をチェックし、「参照」ボタンをクリックします。




「リムーバブル メディア(フロッピー、CD-ROM など)」のチェックははずしてください。


5. 「C:¥WINDOWS¥デスクトップ¥Jrc¥WinMe¥Port」を指定し、「OK」をクリックします。



ドライバファイルをデスクトップに解凍した場合は、下記画面の指定でも構いません。



6. 「検索場所の指定」が更新されたかどうかを確認し、「次へ」をクリックします。



7. ドライバファイルが検索されて下記画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。



8. 「JRC USB Ports」のインストールが完了し、下記画面が表示されますので、「完了」をクリックします。




9. 再度パソコンのディスプレイに「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が表示されます。



10. 「ドライバの場所を指定する (詳しい知識のある方向け)」を選択し、「次へ」をクリックします。




11. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)」及び「検索場所の指定」をチェックし、「参照」ボタンをクリックします。




「リムーバブル メディア(フロッピー、CD-ROM など)」のチェックははずしてください。


12. 「C:\WINDOWS\デスクトップ\Jrc\WinMe\Modem」を指定し、「OK」をクリックします。



ドライバファイルをデスクトップに解凍した場合は、下記画面の指定でも構いません。



13. 「検索場所の指定」が更新されたかどうかを確認し、「次へ」をクリックします。



14. ドライバファイルが検索されて下記画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。



15. 「JRC USB Modem」のインストールが完了し、下記画面が表示されますので、「完了」をクリックします。



以上で、インストールは終了です。