## USB ドライバのインストール方法(Windows XP をお使いの場合)

2006 年 1 月 18 日 日本無線株式会社

1. ダウンロードした「usbdrv100.exe」を実行し、ドライバファイルを任意の場所に解凍します。 例)C:¥Documents and Settings¥PHS¥デスクトップ

尚、本インストール手順書では上記場所(デスクトップ)に解凍した場合を例に説明致します(上記例はログイン時のユーザー名が「PHS」の場合です)。

2. AH-J3003S とパソコンを USB 接続します。

接続を行うと、パソコンのディスプレイに「新しいハードウェアの追加ウィザード」の画面が表示され、インストールが開始されます。



3.「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、「次へ」をクリックします。



4.「次の場所で最適のドライバを検索する」及び「次の場所を含める」をチェックし、「参照」をクリックします。

新しいハードウェアの検出ウィザード
検索とインストールのオブションを選んでください。
の場所で最適のドライバを検索する(S)     下のチェック ボックスを使って、リムーバブル メディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドラ イバがインストールされます。
UUムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など)を検索(M) ▼ の場所を含める(Q): C:¥ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
<ul> <li></li></ul>
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

「リムーバブル メディア(フロッピー、CD-ROM など)を検索」のチェックははずしてください。

5.「C:¥Documents and Settings¥PHS¥デスクトップ¥Jrc¥Win2k\_Xp¥Modem」を指定します。

フォルダの参照	? 🗙	
ハードウェアのドライバを含むフォルダを選んでください。		
🗉 🗀 スタート メニュー	~	
🖃 🚞 デスクトップ		
🖃 🧰 Jrc		
🖃 🛅 Win2k_Xp		
🗁 Modem		
🗉 🛅 WinMe		
🛃 最近使ったファイル		
💷 🦳 Program Files	<u>×</u>	
サブ フォルダを表示するには、プラス (+) サインをクリックしてください。		
ОК <b>*</b> +У		

6.「次の場所を含める」が更新されたかどうかを確認し、「次へ」をクリックします。

新しいハードウェアの検出ウィザード
検索とインストールのオブションを選んでください。
<ul> <li>◇ 次の場所で最適のドライバを検索する(S) 下のチェック ボックスを使って、リムーバブル メディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドラ イバがインストールされます。</li> <li>□ リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など)を検索(M)</li> <li>○ 次の場所を含める(Q):</li> <li>○ 次の場所を含める(Q):</li> <li>○ 体索しないで、インストールするドライバを選択する(D)</li> <li>→ 覧からドライバを選択するには、このオブションを選びます。選択されたドライバは、ハードウェアに最適のもの とは取りません。</li> </ul>
< 戻る(B) (次へ(W)> キャンセル

7. 下記警告画面が表示された場合は、「続行」をクリックします。



8.「JRC USB Modem」のインストールが完了し、下記画面が表示されますので、「完了」をクリックします。

新しいハードウェアの検出ウィザー	F
	新しいハードウェアの検索ウィザードの完了 次のハードウェアのソフトウェアのインストールが完了しました: JRC USB Modem
	[完了]をクリックするとウィザードを閉じます。
	< 戻る(B) <b>完了</b> キャンセル

以上で、インストールは終了です。