


## USB ドライバのインストール方法 (Windows Vista をお使いの場合)

2009 年 10 月 30 日  
日本無線株式会社

1. ダウンロードした「wx310j\_usbdrv11b010.exe」を実行し、ドライバファイルを任意の場所に解凍します。  
例) C:\Users\phs\Desktop

尚、本インストール手順書では上記場所(デスクトップ)に解凍した場合を例に説明致します(上記例はログイン時のユーザー名が「phs」の場合です)。

「wx310j\_usbdrv11b010.exe」を実行の際、ユーザーアカウント制御ダイアログが表示された場合は、「許可(A)」をクリックしてください。




解凍後、プログラム互換性アシスタント画面が表示された場合は、「このプログラムは正しくインストールされました」をクリックしてください。




2. WX310J とパソコンを USB 接続します。


接続を行うと、パソコンのディスプレイに「新しいハードウェアが見つかりました」の画面が表示され、インストールが開始されます。




3. 「ドライバソフトウェアを検索してインストールします (推奨) (L)」をクリックします。




ユーザーアカウント制御ダイアログが表示された場合は、「続行(C)」をクリックしてください。




「新しいハードウェアの検出」画面に遷移します。




4. 「オンラインで検索しません(D)」をクリックします。



下記画面に遷移します。




5. 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)(R)」をクリックします。






6. 下記画面に遷移します。「参照(R)」ボタンをクリックします。




7. 下記のフォルダ、または「C:¥Users¥phs¥Desktop¥Jrc¥Modem」を指定します。




8. 「次の場所でドライバソフトウェアを検索します」が更新されたかどうかを確認し、「次へ」をクリックします。




下記画面が表示されます。




9. 「このドライバソフトウェアをインストールします (I)」をクリックします。



ドライバソフトウェアのインストールが行われます。



10. 「JRC WX310J - 11B010」のインストールが完了し、下記画面が表示されますので、「閉じる(C)」をクリックします。



以上で、インストールは終了です。